



**WWW.QUASAR.KIT.NET**

SITE NÃO OFICIAL DA  
QUASAR ENGENHARIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

## Acervo Multimídia

[WWW.QUASAR.KIT.NET/06](http://WWW.QUASAR.KIT.NET/06)

### Instrumento de Medição

# QW-2200

1ª Geração - Quark Series

Manual de Instruções - v.1.0 - 14/08/2002  
Versão em Português - Nacional

#### TERMOS DE UTILIZAÇÃO DE MATERIAL DO ACERVO MULTIMÍDIA

Ao baixar, visualizar ou imprimir este ou qualquer material contido no Acervo Multimídia do site [WWW.QUASAR.KIT.NET](http://WWW.QUASAR.KIT.NET) você concorda plenamente com todos os termos abaixo para utilização do mesmo. Caso contrário, apague-o imediatamente. Assim, o seu criador, o WebMaster do site [WWW.QUASAR.KIT.NET](http://WWW.QUASAR.KIT.NET) cede sua utilização do mesmo sob as condições abaixo:

1. Este material NÃO É DE DOMÍNIO PÚBLICO. Este material encontra-se regido pela Constituição Federal, Artigo 5, Inciso XVII. Assim, é vedada a cópia, transcrição e/ou a disponibilização através de qualquer outro site de internet, meio, local e/ou vinculação de qualquer material do acervo multimídia, integral ou parcialmente, se não no seu próprio local de origem, o site [WWW.QUASAR.KIT.NET](http://WWW.QUASAR.KIT.NET), sem a expressa concordância e autorização do Webmaster do site. Para contatar o Webmaster, utilize o link disponível abaixo destes termos.
2. É vedada toda e qualquer utilização para fins comerciais os materiais disponibilizados no site [WWW.QUASAR.KIT.NET](http://WWW.QUASAR.KIT.NET). Estes materiais possuem finalidades meramente culturais, ilustrativas, demonstrativas ou instrutivas/educativas.
3. Impressões deste e dos materiais disponíveis no Acervo Multimídia do Site [WWW.QUASAR.KIT.NET](http://WWW.QUASAR.KIT.NET) são permitidas apenas em impressoras a jato de tinta e laser, com resolução inferior a 600DPI e para utilização conformante aos termos aqui descritos.
4. O Não cumprimento dos termos acima, acarretará em penalidades alcançáveis judicialmente.
5. O Webmaster do site [WWW.QUASAR.KIT.NET](http://WWW.QUASAR.KIT.NET), criador deste material, não é nem será responsável por danos que o mesmo possa causar em seu sistema, qualquer que seja sua plataforma e/ou em qualquer condição de utilização.
6. O Webmaster do Site [WWW.QUASAR.KIT.NET](http://WWW.QUASAR.KIT.NET) reserva o direito de modificar este ou qualquer matéria disponível no Acervo Multimídia para efeitos de aperfeiçoamentos.

Contatos: clique [AQUI](#) ou [WWW.QUASAR.KIT.NET/09](http://WWW.QUASAR.KIT.NET/09)

# Manual de Instrução - QW-2200

## 1 - INSTALAÇÃO:

### 1.1 - Posição do aparelho:

O QW-2200 pode ser usado em qualquer posição, recomenda-se não iluminar intensamente o painel, para não dificultar a observação dos pontos luminosos.

### 1.2 - Adaptação à rede e fusível:

Antes de ligar o aparelho à rede, certifique-se da tensão da rede de alimentação e coloque a chave seletora de voltagem, na posição correspondente, 117 ou 234 volts. O fusível é do tipo retardado de 0,2 Amperes, se for necessário substituí-lo, usar o mesmo tipo.

## 2 - LIGAÇÃO DOS CABOS:

**2.1 - O QW-2200 possui seis entradas:**  
2 para medição de potência ou de alto nível de voltagem. 4 para medição de baixo nível (pré, gravadores, etc.).

### 2.2 - Medições em estereofonia:

O QW-2200 permite a ligação de três pares de entradas a três fontes diferentes:

#### 2.2.1 - Entradas 1:

Left e Right - Esquerdo e direito.

#### ■ Para medir as saídas do amplificador:

Em cada borne do amplificador, estará saindo um cabo, para o borne da caixa acústica. Quatro novos cabos, com bitola n.º 20, ou mais fino, deverão fazer interligação do amplificador, aos bornes do QW-2200. No primeiro cabo, uma extremidade é ligada à saída esquerda positiva (+) do amplificador e a outra ao borne de entrada, left (+) do QW-2200. No segundo cabo, a saída esquerda negativa (-) do amplificador, ao borne esquerdo (left (-)) do QW-2200. No terceiro cabo, a saída direita (+) do amplificador, ao borne direito (right (+)) do QW-2200. No quarto cabo, a saída direita (-) do amplificador, ao borne direito (-) do QW.

#### Observação:

Se o amplificador trabalhar com saída de ponte, as duas saídas que serão positivas (+), são ligadas uma no borne (+) e a outra no borne (-) do QW, não havendo problemas de contato ao terra, pois, as entradas dos bornes do QW, são isoladas do terra, através de um transformador.

#### ■ Para medir a potência nas caixas acústicas:

Cada caixa acústica possui um par de cabos que a alimenta formando a linha de áudio. Em cada cabo existente será ligado outro cabo, Uma das extremidades ao terminal da caixa e a outra é derivada ao borne do QW-2200, ligando positivos nos positivos e negativos aos negativos. Duas caixas acústicas formam o sistema estereofônico. Um par de cabos é ligado a caixa do lado esquerdo e aos bornes esquerdo, left do QW. O outro par para a caixa do lado direito e aos bornes direito, right, do QW.

#### 2.2.2 - Entradas 2 e 3:

Left e Right - Esquerdo e direito.

ao QW. Ligam-se outros cabos, fornecidos com os conectores RCA, uma das extremidades nas saídas de Link do QW, a outra nas entradas do outro equipamento, anteriormente ligado, observando-se sempre os canais correspondentes.

#### ■ Para medição em gravadores e "Tape decks":

Normalmente só se mede as saídas do gravador, porém, pode-se também medir as entradas. O QW atende a essa necessidade.

#### ■ Saída de gravação:

Dois cabos contendo em uma extremidade, o conector apropriado ao gravador e nas outras os conectores RCA, farão a ligação ao QW. O cabo de saída do canal esquerdo é ligado ao left (esquerdo), do QW, nas entradas 2 e 3, o do canal direito, ao right (direito), 2 e 3, observando-se o mesmo número do esquerdo.

#### Observação:

Se os cabos estiverem ligados ao amplificador, devem ser desligados e ligados ao QW-2200, os cabos fornecidos com o QW, farão as ligações ao amplificador, usando para isso as saídas "Link" do QW. As entradas ou saídas marcadas como link, são ligações em paralelo, podendo ser usadas indiferentemente, sempre observando o canal e o numero.

#### ■ Entradas de gravação:

As ligações dos cabos são semelhantes às das saídas. As extremidades ligadas, ao gravador estarão nas entradas esquerda e direita. As outras extremidades nas entradas do QW-2200 respectivamente, esquerda e direita, usando-se os conectores vagos das entradas 2 e 3.

#### Nota:

As mesmas observações referentes às saídas de gravações, deverão ser efetuadas.

#### ■ Para medição em amplificadores, misturadores, etc.:

Nem todos os amplificadores existentes no mercado, possuem saídas que possibilitem as medidas de sinais de audiofrequência, nos estágios intermediários do aparelho. Inclui-se nessa observação a maioria dos aparelhos populares conhecidos como "receivers", trás em rádios, etc. Esses aparelhos somente possuem saídas pra caixas acústicas, que são medidas conforme orientação acima, referente à potência em amplificadores. Quando existirem saídas e entradas para gravadores, as medidas se farão conforme orientação 2.2.3.

Os equipamentos QUASAR, em sua totalidade, possuem saídas intermediárias, que possibilitam todas as medidas desejadas.

#### ■ Para medição do nível de linha:

##### Linha:

As ligações de um pré-amplificador a um amplificador, ou a outro pré-amplificador, ou a equalizador, ou a misturadores, ou ainda, qualquer um desses a outro, entre si, sendo isso internamente aos amplificadores ou externamente, quando o equipamento é modular, são chamadas de linha de ligação, ou simplesmente linha. Em alguns aparelhos, existem conectores de saída, para analisar o sinal nessas ligações. Nos aparelhos QUASAR, esses conectores têm os títulos de "line", "mixer", "recorder", "function output", etc.

As informações necessárias serão encontradas, consultando-se os manuais dos equipamentos.

- As saídas de linha são ligadas ao QW-2200 com cabos, contendo em uma extremidade o conector apropriado ao aparelho usado e nas outras os conectores RCA.

- As saídas do canal esquerdo, do equipamento, serão ligadas às entradas 2 ou 3, do canal esquerdo (left), do QW-2200.

- As saídas do canal direito, às entradas de mesmo número, do canal direito do QW-2200.

#### Observação:

Se no aparelho usado, houver somente uma saída e esta estiver usada, para a ligação a outro equipamento, desligam-se os cabos, ligando-os

#### 2.3 - Medição de sinais monofônicos:

O QW-2200, considera-se o QW-2200, como um medidor de audiofrequência, com dupla indicação A e B.

As mesmas observações referentes as medidas de sinais estereofônicos poderão ser utilizadas, levando-se em conta as entradas A e B.

#### 2.4 - Medição simultânea:

Se os cabos contendendo os terminais do amplificador de um lado, e os pinos banana do outro, ligando-os as saídas do amplificador junto aos cabos das caixas acústicas e aos bornes de entrada do QW-2200, A ou B, observando as polaridades, (positivo e negativo).

- Para sinal de linha ou gravação: Os cabos contendo os conectores de linha, são ligados nas saídas de linha, do amplificador aos conectores 2 ou 3, canal B ou A, se o B for usado para medir potência, usar o A, ou vice-versa.

## 3 . OPERAÇÃO DO QW-2200:

Concluidas todas as ligações do painel traseiro, colocando todos os cabos corretamente e marcando-se cada aparelho correspondente nas entradas 1, 2, 3, A, B, left, right e ligar o QQW-2200 na rede de alimentação.

#### 3.1 - Ligar a chave ON/OFF na posição ON.

O led vermelho do painel indicará ligado, quando aceso. Um ponto em cada canal também acenderá.

3.2 - Colocar as chaves de entrada INPUTS, na posição desejada, correspondente a função que se medirá, observando a sensibilidade, quando nas posições 2 ou 3.

#### 3.2.1 - Se a medida for de potência,

a(s) chave(s) deverão) estar na posição 1. A leitura será feita nas escala(s) de watts ou volts, conforme explicado nas especificações do QW.

3.2.2 - Se a medida for em dB,

Medições de valores maiores ou mais altos que +6 dB, poderão ser feitas nas entradas 1 (bornes), porém, observando a impedância de entrada, especificada para ao QW-2200, se estiver acima da impedância de saída do equipamento em teste.

# QW-2200

Diagrama de ligações

